

KAIVUUTYÖT KAUKOLÄMPÖPUTKIEN LÄHEISYYDESSÄ!


- Kaivuutöitä tehtäessä kaukolämpöputkien läheisyydessä tai päällä, on johtoihin pidettävä riittävä etäisyys, jotta putkeen ei osuta kauhalla tai lapiolla.
- Kaivuutöitä tehtäessä kaukolämpöputkien läheisyydessä on niille tilattava aina tutkaus Valkeakosken Energia Oy:ltä
- Kaivuutöitä tehtäessä on huomioitava putkien haaroitus kohdat, joissa haaroitusputket saattavat olla eri tasossa kuin runkoputki.
- Alituksia tehtäessä huolehdittava kaukolämpöputkien riittävästä tuennasta, ja auki kaivuu tehtävä käsin.
- Muovisen suojakuoren rikkoontuminen aiheuttaa ulkopuolisen kosteuden pääsyn elementtiin, jolloin virtausputki alkaa ruostumaan. Tämä johtaa putkisto vuotoihin.
- Kaukolämpövuotojen paikallistaminen ja korjaaminen on haastavaa ja vaatii paljon aikaa, mm. lukuisten työvaiheiden takia. Tämä takia on tärkeää, että pienistäkin vaurioista ilmoitetaan.
- Isompia korjaustöitä vaativat vahingot kuuluvat kaivajan korvausvelvollisuuden piiriin.

Vika-ilmoitukset
24h maksuton.

Ilmoitetut
suojakuoren
vahingot.
Korjaus
veloituksetta.

Valkeakosken Energia Oy:
Työnjohto: 040-3355513
24h päivystys: 03-56915540

TOIMINTA KAUKOLÄMPÖPUTKEN VAURIOTILANTEESSA!



- Kaukolämpöputken eristevaurio johtaa virtausputken ruostumiseen ja vuotoihin.
- Haaroituskohdat monesti eri tasossa runkoputken kanssa.